



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ELITECH

■ ЛД 600



www.elitech-tools.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент производства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение 2
2. Правила техники безопасности 2
3. Технические характеристики 3
4. Комплектация 4
5. Описание прибора 4
6. Вспомогательное оборудование 6
7. Транспортировка и хранение 8
8. Утилизация 8
9. Срок службы 8
10. Гарантия 8
11. Гарантийный талон 8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный дальномер предназначен для измерения расстояний до объектов от 3 до 600 метров и скорости их передвижения от 18 до 300 км/ч, высоты объекта по двум точкам, дальности траектории и угла.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Внимательно ознакомьтесь и запомните положения данного руководства по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию прибора.
2.2. Не пытайтесь разобрать прибор – это может привести к травме и снятию прибора с гарантийного обслуживания. Разборка и ремонт прибора может производиться только в авторизованном сервисном центре.

2.3. В процессе эксплуатации сохраняйте все надписи и обозначения на приборе.

2.4. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для них.

2.5. Не держите прибор в пожароопасных местах - около легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.

2.6. Установите в прибор новую батарею при появлении значка низкого заряда батареи. Работа прибора с низким зарядом батареи увеличивает погрешность прибора.

2.7. При длительном хранении вынимайте элементы питания из прибора.

2.8. Не допранивайтесь до поверхности линзы во избежание их повреждения. Загрязненные линзы протрите специальной салфеткой для оптических приборов (поставляется в комплекте с прибором).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим 2 – траектория голфа со сканированием (Рис. 5)

Индикатор режима – пиктограмма на экране. Измеряется дальность, траектория и угол. Краткое нажатие кнопки включает режим сканирования. Нажатие кнопки на экране начинает мигать. Прицел прибора необходимо перемещать вперед и назад слева и справа от цели. Через 1,5 секунды пиктограмма режима перестанет мигать, и на экран будет выведена информация об измеренном расстоянии, дальности траектории и угле возвышения.



Рис. 5

Режим 4 – Измерение высоты по двум точкам (Рис. 7)

Индикатор режима – пиктограмма на экране. Нажатие кнопки включает режим измерения высоты. Результат измерения отображается в первой строке под прицелом. Наведите прицел на вторую точку и нажмите кнопку . Результат измерения отобразится во второй строке под прицелом. Высота объекта будет вычислена автоматически и отображена в верхней строке (над прицелом). Данный режим предназначен для измерения только высоты вертикальных объектов.




Рис. 7

Режим 3 – Измерение дальности, разницы высоты и угла возвышения (Рис. 6)

Индикатор режима – пиктограмма на экране. Краткое нажатие кнопки включает режим одиночного измерения.

Нажатие кнопки длительностью более 2 секунд включает режим непрерывного измерения.

По результату измерения на экран выводятся измеренное расстояние, разница высот между точкой измерения (прибором) и целью и угол возвышения до цели.




Рис. 6

Режим 5 – Измерение скорости объекта (Рис. 8)

Индикатор режима – пиктограмма на экране. Угол должен быть меньше 10°. Чем меньше угол, тем выше точность измерения.

Краткое нажатие кнопки включает режим измерения скорости. Цель должна находиться в прицеле прибора все время измерения. Измеренная скорость цели будет выведена на экран.

Диапазон измерения скорости составляет от 18 до 300 км/ч.



Рис. 8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим 7 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь с прибором бережно. Избегайте ударов, вибрации и высоких температур. Для обеспечения качественной и безопасной работы следует содержать прибор в чистоте.

Если прибор влажный, осторожно вытирайте его насухо. Прибор можно убирать на хранение только в чистом виде.

Периодически проверяйте состояние элементов питания, чтобы избежать порчи прибора.

Извлекайте элементы питания, если не планируете использовать прибор в течение длительного времени.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать и ремонтировать прибор.

В случае загрязнения линзы, протрите ее мягкой чистой тканью, не используйте жесткие материалы для протирки.

Замена элементов питания

Для питания используется сменный элемент CR2.

На экране наяву показывается значок заряда батареи. С этого момента сбрасывается определение расстояния.

Для замены элемента питания извлеките крышку батарейного отсека (Рис. 9). Извлеките старый элемент питания и установите новый, соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим 9 – УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

11. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Режим 5 – ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




Рис. 1

Обозначения на жидкокристаллическом экране в объективе



Рис. 2

Настройка фокуса

Поворачивайте кольцо окуляра вправо или влево (Рис. 3), пока мишень не станет четкой.




Рис. 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / выключение
Нажмите и удерживайте кнопку для включения прибора (Рис. 1). При отсутствии нажатий на кнопки по истечении 8 секунд прибор автоматически выключается.

Смена единиц измерения

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку для смены единиц измерения – метры (значок) на ярды (значок) и ярды (значок) на метры (значок) на экране.

Режимы работы

Перед началом измерения настройте фокус прибора.

Если прибор хорошо поглощает лазерный луч, то он находится вне диапазона измерения (справа от прибора). В этом случае результат измерения будет выведен в виде «—».

Дальность измерения зависит от материала цели, прозрачности атмосферы в зависимости от погоды и других факторов. Если поверхность цели гладкая, яркая, с большой поверхностью, расположенной перпендикулярно лазерному лучу, а погода облачная, без тумана и осадков, то дальность измерения больше. В противном случае дальность измерения меньше.

Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд для включения режима непрерывного измерения. В этом режиме, пока удерживается нажатая кнопка , производится непрерывное измерение дальности, траектории и угла на экране. При отпускании кнопки включается режим одиночного измерения.

Короткое нажатие на кнопку после включения прибора позволяет выбрать один из пяти режимов работы.

Каждое нажатие кнопки переключает прибор в следующий режим работы.

Режим 1 – траектория голфа (Рис. 4)

Индикатор режима – пиктограмма на экране.

Измеряется дальность, траектория и угол.

Короткое нажатие кнопки включает режим одиночного измерения дальности.

Нажатие кнопки длительностью более 2 секунд включает режим непрерывного измерения.

Угол измерения должен лежать в диапазоне от -20° до +20°.

Настройка траектории

измеренная дальность

дальность траектории

траектория

дальность траектории

измеренная дальность

дальность траектории

измеренная дальность